

**ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ
в 2017 году**

г. Прохладный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-2 Ф-210	02.01.2017 17:25	02.01.2017 18:05	Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ ф-12(падение дерева на провода)	Выполнено восстановление ВЛ-10кВ
ТП-40 МВ- «81»	08.01.2017 12:20	08.01.2017 13:15	Выход из строя КЛ-10 кВ ввод в ТП-124	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
ПС-«Прохладная-2» Ф-591	16.01.2017 08:12	16.01.2017 09:21	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-706	31.01.2017 10:55	31.01.2017 11:01	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-3 Ф-36	03.02.2017 07:07	03.02.2017 07:42	Обрыв троса грозозащиты ВЛ-110 кВ	Выполнено восстановление ВЛ-110кВ
ПС «ЗКИ» Ф-1015	26.02.2016 04:38	26.02.2016 05:03	Кратковременное однофазное замыкание на «землю»(причина не установлена)	Включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	26.02.2016 04:53	26.02.2016 05:03	однофазное замыкание на «землю»(обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-26 из-за сильного ветра)	ВЛ-10кВ Ф-26 восстановлена
ТП-40 ВВ-«81»	26.03.2017 19:23	26.03.2017 19:40	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ТП-40 ВВ-«81»	26.03.2017 23:03	26.03.2017 00:31	Срабатывание и разрушение разрядника на КТПн-126(сети Оборонэнерго)	включен после вывода в ремонт КТПн
РП-2 Ф-212	29.03.2017 08:25	29.03.2017 09:00	Обрыв провода на ВЛ-10 кВ от ТП-129 –ТП-83(сильный ветер)	ВЛ-10 кВ восстановлена
РП-2 Ф-29	07.04.2017 13:15	07.04.2017 13:25	Обрыв проводов на ВЛ-10 кВ Ф-29(производились работы автокраном сторонней организацией)	ВЛ-10 кВ восстановлена

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС-«Прохладная-1» Ф-701	20.04.2017 13:40	20.04.2017 14:10	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-2 выход на опору в ст-ну ТП-115(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-210	24.04.2017 09:15	24.04.2017 09:56	Повреждение КЛ-10кВ от РП-1 Ф-12 выход на опору в ст-ну ТП-158(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
РП-2 Ф-210	05.05.2017 09:15	05.05.2017 09:56	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-2 Ф-212	05.05.2017 19:43	05.05.2017 20:10	Причина не установлена	Повторно включен успешно
РП-1 Ф-14	07.05.2017 08:50	07.05.2017 09:00	Выход из строя КЛ-10 кВ ОТ ТП-9 до ТП-12(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-708	17.05.2017 13:55	17.05.2017 14:31	Выход из строя КЛ-10 кВ ОТ ТП-18 до ТП-19(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-702	17.05.2017 14:34	17.05.2017 14:36	Выход из строя КЛ-10 кВ ОТ ТП-18 до ТП-19(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-705	17.05.2017 14:45	17.05.2017 14:50	Выход из строя КЛ-10 кВ ОТ ТП-4 до ТП-17(поврежден при производстве земляных работ)	Выполнен ремонт КЛ-10 Кв
ПС «Прохладная-2» Ф-591 от ТП-30 до ТП-32	24.05.2017 01:35	24.05.2017 02:12	КЗ на ВЛ-10кВ Ф-591	Выполнена обрезка деревьев, перетяжка проводов
ПС «ЗКИ» Ф-106	24.05.2017 10:05	24.05.2017 10:30	КЗ на шинах 10кВ ТП-29(течь кровли)	Выполнена чистка изоляции, ремонт кровли
РП-2 Ф-26	24.05.2017 10:05	24.05.2017 10:35	КЗ на шинах 10кВ ТП-29(течь кровли)	Выполнена чистка изоляции, ремонт кровли
РП-1 Ф-700	30.05.17 17:50	30.05.17 18:03	Выход из строя КЛ-10кВ на ТСН	Выполнен ремонт КЛ-10 Кв
ПС-«Прохладная-2» Ф-594	31.05.17 03:05	31.05.17 04:20	КЗ на шинах 10кВ ТП-98(животное)	Выполнена чистка изоляции
ПС-«Прохладная-1» Ф-701	01.06.2017 06:15	01.06.2017 07:01	Выход из строя КЛ-10 кВ ОТ ТП-2 до ТП-114(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранению
ПС-«Прохладная-1» Ф-706	22.06.2017 05:03	22.06.2017 05:10	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ТП-40 ВВ-«81»	28.06.2017 06:25	28.06.2017 06:50	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-2» Ф-594	08.07.2017 00:40	08.07.2017 00:46	КЗ на шинах 10 к В в РП-4(сети КЧЗ)	Включен после отключения аварийного участка
ПС «ЗКИ» Ф-1015	26.07.2017 04:35	26.07.2017 05:00	Причина не установлена	Включен после осмотра
РП-2 Ф-210	26.07.2017 04:35	26.07.2017 05:40	Причина не установлена	Включен после осмотра
РП-1 Ф-17	28.07.2017 01:10	28.07.2017 01:50	Выход из строя КЛ-10 кВ Ф-17(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-708	28.07.2017 01:20	28.07.2017 04:23	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Ф-708	Выполнена замена изолятора
РП-2 Ф-212	04.08.2017 11:46	04.08.2017 12:50	Обрыв провода ВЛ-10кВ Ф-212(падение дерева на провода)	Выполнено восстановление ВЛ-10 кВ
ПС-«Прохладная-1» Ф-710	04.08.2017 12:25	04.08.2017 13:31	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-710	05.08.2017 10:25	05.08.2017 11:15	Выход из строя КЛ-10 кВ от ТП-47 в ст-ну ТП-51 выход на опору(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ
ПС-«Прохладная-2» Ф-595	08.08.2017 09:25	08.08.2017 10:05	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Ф-708	Выполнена замена изолятора
РП-2 Ф-212	09.08.2017 17:00	09.08.2017 20:46	Обрыв провода ВЛ-10кВ Ф-212(падение дерева на провода)	Выполнено восстановление ВЛ-10 кВ
ПС-«Прохладная-2» Ф-591	09.08.2017 22:18	09.08.2017 22:51	Гроза	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-702	09.08.2017 22:18	09.08.2017 22:32	Гроза	Повторно включен успешно

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС-«Прохладная-1» Ф-709	13.08.2017 06:30	13.08.2017 06:57	В ТП-30 вышел из строя силовой трансформатор	Выполнена замена силового трансформатора
РП-1 Ф-11	13.08.2017 06:50	13.08.2017 07:35	В ТП-30 вышел из строя силовой трансформатор	Выполнена замена силового трансформатора
ПС-«Прохладная-2» Ф-590	15.08.2017 15:27	15.08.2017 15:55	Причина не установлена	Включен после испытания КЛ-10 кВ Ф-590
РП-2 Ф-26	23.08.2017 07:45	23.08.2017 08:25	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Ф-26	Выполнена замена изолятора
РП-2 Ф-212	31.08.2017 03:45	31.08.2017 04:05	Гроза	Повторно включен успешно
РП Ф-22	31.08.2017 03:45	31.08.2017 04:06	Гроза	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-2» Ф-591	07.09.2017 01:33	07.09.2017 02:25	сильный ветер, обрыв провода ВЛ-10 кВ	Выполнен ремонт ВЛ-10кВ
ПС «ЗКИ» Ф-106	20.09.2017 09:25	20.09.2017 09:34	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Ф-26	Выполнена замена изолятора
РП-2 Ф-26	20.09.2017 09:25	20.09.2017 09:55	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Ф-26	Выполнена замена изолятора
ПС-«Прохладная-1» Ф-708	22.09.2017 14:05	22.09.2017 14:55	КЗ на ЛР-«13» Ф-708	Включен после осмотра и устранения неисправности
ПС-«Прохладная-1» Ф-706	16.10.2017 05:00	16.10.2017 05:22	Причина не установлена	Включен после осмотра
ПС-«Прохладная-1» Ф-706, Ф-702	19.10.2017 02:48	19.10.2017 02:55	Причина не установлена	Повторно включены успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-706	24.10.2017 01:50	24.10.2017 02:55	КЗ на шинах 10 кВ КТП-174(течь кровли)-на балансе потребителя	Выполнен ремонт кровли
ПС-«Прохладная-2» Ф-595	24.10.2017 09:20	24.10.2017 09:40	Выход из строя КЛ-10 кВ от ПС –«Прохладная-2» до ТП-187(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранению
ПС-«Прохладная-1» Ф-702	29.10.2017 00:56	29.10.2017 01:35	КЗ на проходных изоляторах 10 кВ ТП-57(попадание животного-кошка)	Выполнена чистка изоляции
РП-2 Ф-26	10.11.2017 07:25	10.11.2017 07:52	Причина не установлена	Повторно включены успешно
ТП-40 ВВ-«81»	10.11.2017 07:25	10.11.2017 07:58	Причина не установлена	Повторно включены успешно
РП-3 Ф-35	09.12.2017 14:20	09.12.2017 15:50	КЗ в сетях 0,4 кВ (сети абонента – ТП-108)	Включен после вывода аварийного участка
РП-2 Ф-210	13.12.2017 16:42	13.12.2017 17:12	Причина не установлена	Повторно включены успешно
ТП-40 ВВ-«81»	13.12.2017 16:42	13.12.2017 17:21	Причина не установлена	Повторно включены успешно
РП-2 Ф-210	20.12.2017 08:05	20.12.2017 08:16	Попадание птицы на ВЛ-10 кВ Ф-210	Повторно включены успешно
РП-2 Ф-21	20.12.2017 08:05	20.12.2017 08:23	КЗ в сетях абонента	Повторно включены успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-706	25.12.2017 11:17	25.12.2017 11:26	Причина не установлена	Повторно включены успешно

п. Учебный

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ТП-40 МВ- «81»	08.01.2017 12:20	08.01.2017 13:15	Выход из строя КЛ-10 кВ ввод в ТП-124	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ
ПС «ЗКИ» Ф-1015	26.02.2016 04:38	26.02.2016 05:03	Кратковременное однофазное замыкание на «землю»(причина не установлена)	Включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	26.02.2016 04:53	26.02.2016 05:03	однофазное замыкание на «землю»(обрыв провода на ВЛ-10кВ Ф-26 из-за сильного ветра)	ВЛ-10кВ Ф-26 восстановлена
ТП-40 ВВ-«81»	26.03.2017 19:23	26.03.2017 19:40	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ТП-40 ВВ-«81»	26.03.2017 23:03	26.03.2017 00:31	Срабатывание и разрушение разрядника на КТПн-126(сети Оборонэнерго)	включен после вывода в ремонт КТПн
РП-2 Ф-212	29.03.2017 08:25	29.03.2017 09:00	Обрыв провода на ВЛ-10 кВ от ТП-129 –ТП-83(сильный ветер)	ВЛ-10 кВ восстановлена
РП-2 Ф-212	05.05.2017 19:43	05.05.2017 20:10	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	24.05.2017 10:05	24.05.2017 10:30	КЗ на шинах 10кВ ТП-29(течь кровли)	Выполнена чистка изоляции, ремонт кровли
ПС «ЗКИ» Ф-1015	26.07.2017 04:35	26.07.2017 05:00	Причина не установлена	Включен после осмотра
РП-2 Ф-212	04.08.2017 11:46	04.08.2017 12:50	Обрыв провода ВЛ-10кВ Ф-212(падение дерева на провода)	Выполнено восстановление ВЛ-10 кВ
РП-2 Ф-212	09.08.2017 17:00	09.08.2017 20:46	Обрыв провода ВЛ-10кВ Ф-212(падение дерева на провода)	Выполнено восстановление ВЛ-10 кВ
РП-2 Ф-212	31.08.2017 03:45	31.08.2017 04:05	Гроза	Повторно включен успешно
ПС «ЗКИ» Ф-106	20.09.2017 09:25	20.09.2017 09:34	Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ Ф-26	Выполнена замена изолятора

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
РП-2 Ф-26	10.11.2017 07:25	10.11.2017 07:52	Причина не установлена	Повторно включены успешно
ТП-40 ВВ-«81»	10.11.2017 07:25	10.11.2017 07:58	Причина не установлена	Повторно включены успешно
ТП-40 ВВ-«81»	13.12.2017 16:42	13.12.2017 17:21	Причина не установлена	Повторно включены успешно

х. Ново-Покровский

<i>Объект электросетевого хозяйства</i>	<i>Дата аварийного отключения</i>	<i>Дата ввода в работу</i>	<i>Причина аварии</i>	<i>Мероприятия по их устранению</i>
ПС-«Прохладная-1» Ф-710	04.08.2017 12:25	04.08.2017 13:31	Причина не установлена	Повторно включен успешно
ПС-«Прохладная-1» Ф-710	05.08.2017 10:25	05.08.2017 11:15	Выход из строя КЛ-10 кВ от ТП-47 в ст-ну ТП-51 выход на опору(старение изоляции)	Выполнен ремонт КЛ-10кВ