ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ в 2021году

г. Прохладный

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранению
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706, Ф-710	29.01.2021 05:58	29.01.2021 06:12	Отключение оборудования в смежной электрической сети	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I»	30.01.2021 08:22	30.01.2021 08:27	Отключение (повреждении) оборудования в смежной электрической сети	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-3, ВВ-36	05.02.2021 21:20	05.02.2021 21:47	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706, Ф-710	07.02.2021 09:41	07.02.2021 09:50	Причина не установлена	включен после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706, Ф-710	07.02.2021 11:02	07.02.2021 11:12	Нарушение электрической изоляции (повреждения оборудования потребителей эл.энергии), проходной изолятор на ТП-76	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-705	20.02.2021 23:37	20.02.2021 00:13	Нарушение электрической изоляции, КЛ-10кВ ТП-20-ТП-7	выполнен ремонт КЛ-10кВ
п/ст. «Прохладная -II» Ф-594	27.02.2021 17:16	27.02.2021 18:18	Нарушение электрической изоляции (повреждения оборудования потребителей эл.энергии), изолятор на опоре ВЛ-10кВ	выполнен ремонт ВЛ-10кВ
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	24.05.2021 00:40	24.05.2021 00:50	Гроза, дождь, шквалистый ветер	включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-702	24.05.2021 01:12	24.05.2021 01:22	Гроза, дождь, шквалистый ветер	включен успешно после осмотра
PΠ-2, BB-210	01.06.2021 10:35	01.06.2021 12:15	Нарушение электрической изоляции (повреждения оборудования потребителей эл.энергии), КЛ-10кВ от ТП-192-Тп-158	включен успешно после вывода аварийного участка

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранению
РП-1, ВВ-Ф-19	06.06.2021 20:45	06.06.2021 21:35	Нарушение электрической изоляции (повреждения оборудования потребителей эл.энергии), протекла кровля ТП-29	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-702	06.06.2021 21:10	06.06.2021 21:48	Дождь, шквалистый ветер	включен успешно после осмотра
п/ст. «ЗКИ» Ф-106	07.06.2021 23:28	07.06.2021 00:15	Нарушение электрической изоляции концевой муфты в ТП-153	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-1, ВВ-Ф-709	11.06.2021 09:20	11.06.2021 09:38	Нарушение электрической изоляции (повреждения оборудования потребителей эл.энергии), концевая муфта ТП-188	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-702	29.06.2021 16:10	29.06.2021 16:58	Дождь, шквалистый ветер	включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-706	29.06.2021 16:10	29.06.2021 19:45	Дождь, шквалистый ветер, на ТП-71 разлетелись ПЦ	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	29.06.2021 16:10	29.06.2021 16:35	Дождь, шквалистый ветер	включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	29.06.2021 16:14	29.06.2021 17:14	Дождь, шквалистый ветер	включен успешно после осмотра
п/ст. «Прохладная -I» Ф-700	29.06.2021 16:40	29.06.2021 16:35	Дождь, шквалистый ветер, нарушение изоляции КЛ-10кВ Ф-700	КЛ- 10кВ выведена в ремонт путем оперативных переключений
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	29.06.2021 16:40	29.06.2021 18:28	Дождь, шквалистый ветер, ударила молния в опору ВЛ-10/0,4 кВ	включен успешно после восстановления линии электропередач
п/ст. «Прохладная -I» Ф-702	04.07.2021 21:04	04.07.2021 23:23	Дождь, шквалистый ветер, вышли из строя ПК- 10кВ в ТП-58	включен успешно после замены ПК- 10кВ
п/ст. «Прохладная -II» Ф-595	04.07.2021 21:07	05.07.2021 00:47	Дождь, шквалистый ветер, вышли из строя ПК- 10кВ в ТП-63	включен успешно после замены ПК- 10кВ
п/ст. «Прохладная -II» Ф-591	23.07.2021 01:51	23.07.2021 02:40	Упала ветка на провод ВЛ-10кВ возле ТП-93	включен успешно, после обрезки дерева

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранению
п/ст. «Прохладная -I» Ф-709	30.08.2021 15:30	30.08.2021 16:12	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф- 709 от ПР -I до РП-1	КЛ- 10кВ выведена в ремонт путем оперативных переключений
п/ст. «ЗКИ» Ф-1015	19.10.2021 09:37	19.10.2021 10:19	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф- 210 от РП -I до ТП-158	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -II» Ф-590	01.11.2021 03:31	01.11.2021 06:35	Нарушение электрической изоляции (повреждения оборудования потребителей эл.энергии), на ТП-204 воздействие животного	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-701	12.11.2021 10:14	12.11.2021 11:10	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф- 701 от ТП-2 до ТП-114	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	01.12.2021 07:25	01.12.2021 07:53	Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ, воздействие животного (птица на проводах)	включен успешно, после снятия животного
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	07.12.2021 19:00	07.12.2021 19:27	Нарушение электрической изоляции (повреждения оборудования потребителей эл.энергии), на ТП-206 электродуговое повреждение	включен успешно после восстановления эл. оборудования
п/ст. «Прохладная -I» Ф-710	24.12.2021 15:55	24.12.2021 17:05	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф-710 от ТП-161 до ТП-149, воздействие посторонней организации не участвующей в технологическом процессе	включен успешно после вывода аварийного участка
п/ст. «Прохладная -I» Ф-708	24.12.2021 15:58	24.12.2021 17:08	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф-708 от ТП-19 до ТП-5, воздействие посторонней организации не участвующей в технологическом процессе	включен успешно после вывода аварийного участка
РП-1, ВВ-Ф-17	28.12.2021 14:55	28.12.2021 15:15	Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ Ф- 17 от ТП-8 до ТП-44, воздействие посторонней организации не участвующей в технологическом процессе	включен успешно после вывода аварийного участка

п. Учебный

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранению
ΤΠ-40, BB-81	09.01.2021 11:00	09.01.2021 12:15	Воздействие животных, птица на траверсе опоры ВЛ-10кВ	включено успешно после снятия птицы
TΠ-40, BB-81	30.01.2021 04:50	30.01.2021 05:22	Причина не установлена	включен после осмотра
ТП-40, ВВ-81	02.02.2021 07:15	02.02.2021 08:03	Причина не установлена	включен после осмотра
ΤΠ-40, BB-81	07.02.2021 09:40	07.02.2021 10:15	Нарушение электрической изоляции, на опоре ВЛ-10кВ треснул изолятор	выполнена замена изолятора
ΤΠ-40, BB-81	16.05.2021 00:44	16.05.2021 01:23	Причина не установлена	включен после осмотра
TΠ-40, BB-81	29.06.2021 15:50	29.06.2021 17:20	Причина не установлена (ветер, дождь)	включен после осмотра
РП-2, ВВ-212	29.06.2021 17:25	29.06.2021 18:50	Причина не установлена (ветер, дождь)	включен после осмотра
TΠ-40, BB-81	14.08.2021 08:20	14.08.2021 09:04	Причина не установлена	включен успешно после осмотра

х. Ново-Покровский

Объект электросетевого хозяйства	Дата аварийного отключения	Дата ввода в работу	Причина аварии	Мероприятия по их устранению